

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS REGIDORS SEBASTIÀ ALABAU, JOAN BONANY I MARTA PAGÈS DE FUTUR PER JAFRE A CONSIDERACIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE JAFRE SOBRE LA NECESSITAT DE PROGRAMAR UNES MILLORES A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Atès l'estat en que es troben les instal·lacions esportives municipals (es detallen en el següent annex), més específicament el camp de futbol i la pista poliesportiva, atès l'acord pres per la Comissió de Govern en sessió del dia 7 d'octubre de 2004 en que va aprovar sol·licitar una subvenció extraordinària per esports, atès que algunes de les instal·lacions requereixen millores urgents per ser operatives, es proposen el següents acords:

ACORDS

1. Instar a l'equip de govern a realitzar les millores urgents per mantenir operatives les instal·lacions municipals, ampliant l'acord pres per la Comissió de Govern a les següents instal·lacions:
 - Realitzar una actuació urgent sobre la gespa
 - Canviar els escalfadors de gas butà
2. Instar a l'equip de govern a elaborar un estudi detallat de les millores necessàries a les instal·lacions esportives municipals.
3. Instar a l'equip de govern a consultar sobre les millores necessàries a totes les institucions implicades i usuàries de les instal·lacions esportives municipals.
4. Instar a l'equip de govern a elaborar un programa d'inversions amb un horitzó de 3 anys d'acord amb les disponibilitats municipals i concordant amb el resultat de l'estudi elaborat.
5. Instar a l'equip de govern a sol·licitar totes les subvencions adients per a portar a terme el programa d'inversions anteriorment mencionat.

Jafre, a 20 de desembre de 2004

Sebastià Alabau

Joan Bonany

Marta Pagès

ANNEX. DETALL DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS SEGONS ELS REGIDORS QUE PRESENTEN LA MOCIÓ I SENSE PREJUDICI DE QUE ES REALITZI UNA AVALUACIÓ MÉS DETALLADA

1.- Camp de futbol

L'estat actual de la gespa fa difícil la pràctica del futbol. El deteriorament al que ha arribat fa pensar que si no hi ha una actuació urgent la instal·lació deixarà de ser operativa i molt possiblement farà molt més complicat les actuacions de millora posteriors. Cal considerar també que hi ha un risc elevat de causar lesions greus als esportistes.

Es considera urgent realitzar-hi una actuació per mantenir la instal·lació operativa.

2.- Vestidors

Els vestidors presenten mancances greus (sense ser una relació exhaustiva)

- Hi ha degoters importants en el sostre d'uralita
- Hi ha entrada d'aigua pluvial per la paret Nord, especialment en la dependència del material
- Aigua Calenta Sanitària: El sistema d'escalfadors a gas funciona a precari tant pel que fa al seu poc rendiment com el perill que suposa el seu funcionament. Es considera que es necessària una actuació urgent per resoldre aquesta mancança.
- No hi ha sistema d'enllumenat exterior adequat i independent del sistema de focus del camp de futbol, el que suposa que per tenir enllumenat exterior en torn als vestidors es necessari mantenir els focus del camp de futbol oberts amb la despesa que comporta
- El bar de la instal·lació municipal no disposa de cap escomesa d'aigua

3.- Pista poliesportiva

- Deteriorament de la tanca exterior
- Deteriorament del material fix (cistelles basquet)